

CUVERIE

ALERTES AU POSTE DE TRAVAIL

MESURES DE PRÉVENTION


ASPHYXIE PAR LE CO₂

CHUTE PAR TRÉBUCHEMENT
(tuyaux au sol)



CHUTE PAR GLISSADE

CHUTE DE HAUTEUR
(à l'occasion des interventions
en haut de cuves)



ÉLECTROCUTION

BRÛLURE CHIMIQUE

